

REMINING-Lowex

Plan trzeciego spotkania

Data: 15 -17 październik 2008

Miejsce: Czeladź/Sosnowiec, Polska

15 Październik - dzień 1 Pałac pod Filarami, Czeladź	
Transport z hotelu do kopalni w Czeladzi	8.55
Wizyta w kopalni w Czeladzi (wydobycie ciepłej wody)	9.30 – 12.00
Otwarcie spotkania: - przywitanie i spotkanie z Burmistrzem miasta Czeladź - ogłoszenia i opis spotkania	12.00 – 12.30
Uaktualnienie lokalizacji Concerto: - Heerlen - Zagorje	12.30 – 17.00
Uaktualnienie lokalizacji uczestniczących: - Czeladź - Bourgas	
Pakiet Roboczy 6 Sesja szkoleniowa (Fraunhofer)	17.00 – 19.00
zamknięcie 1 dnia	19.00
<i>Kolacja</i>	<i>19.00</i>
16 Październik - dzień 2 Uniwersytet Śląski, Sosnowiec	
Transport z hotelu do stacji pompującej	8.30
Wykład na temat warunków geologicznych i górniczych na Śląsku (UoS)	9.30 - 10.30
Śląska woda kopalniana – odpady albo energia? Wykład i dyskusja	10.30 – 11.30
Pakiet Roboczy 5 Sesja dotycząca kwestii prawnych (Heerlen)	11.30 – 12.30
Sesja szkoleniowa i dyskusja dotycząca oszacowania ryzyka (Czeladź, Heerlen)	12.30 - 13.30
Pakiet Roboczy 4 Eksploatacja - Pilotażowa Gmina Heerlen, doświadczenia, biznesowe przypadki, możliwości i ograniczenia, (Heerlen, Weller, CHRI) - Odnawialne Źródła na Śląsku – system finansowania (Czeladź)	14.30 – 16.30
WP 7 rozpowszechnianie (CA) - WP prezentacja - zainteresowanie / współpraca z innymi obszarami górniczymi	16.30 – 17.30
Sesja szkoleniowa na temat gologii	16.30 – 17.30
Zamknięcie 2 dnia	17.30
17 Październik – dzień 3 Pałac pod Filarami, Czeladź	
Transport z hotelu do Czeladzi, wizyta w ratuszu	8.30
Współpraca z nowymi Polskimi partnerami (SRK)	10.00 -11.00
WP1 zarządzanie: kwestie administracyjne (CHRI)	11.00 – 11.30
Działania rozpowszechniania	11.30 – 11.45
Ogólne podsumowanie i działania na następne spotkanie	11.45 – 12.15
Następne spotkanie	12.15 – 12.30
Zamknięcie spotkania	12.30